

Toimitetut häiriöilmoitukset

Vuorokausikohtaisten luparajojen ylitykset

Muuta

Vuosihuolto: Kuparisulaton vuosihoito toteutettiin 15.-29.5. Nikkelisulaton 18.-29.5. Rikkihappotehdas 7:n 15.-26.5. ja rikkihappotehdas 8:n 18.-26.5. Toukokuussa vastaanotimme palautteita koskien tärinää. Tärinä johtui alueella tehtävästä pudostustiiivistyksestä.

Rikkidioksidipitoisuudet



Hiukkaspitoisuudet

